



Montageanleitung

Notice de montage

Assembly instruction

GERMANIA®
the furniture factory

Schuhschrank 5127



erstellt

Datum: 20.10.05










geändert

Datum:






geprüft

Datum:















Mod. 5127 **Teileliste** - liste de pièces - partlist











Mod. 5127 **Teileliste** - liste de pièces - partlist





Mod. 5127 Teileliste - liste de pièces - partlist

1114 14x  24 mm	4051 2x  M4, 24 mm	2218 16x  Ø8 x 30mm	2833 2x  Ø8x50mm	1116 16x  Ø15mm
1129 1x  M4, Ø5x15	5335 6x  Teilung 32 mm	1430 12x  M4x23mm	4220 4x 	
4221 4x 	1062 8x  Ø3,5x15mm	4028 4x  182mm	1236 8x  Ø6,3x11	
1235 4x  M4x8	4840 2x  H4	1187 1x  90x30x15	1110 1x  Ø6x30mm	
1048 2x  Ø4x13mm	1021 1x  Ø4,5x40mm	1042 2x  Ø4x17mm 	5403 4x  55x55 mm	1071 8x  Ø4x30mm


Mod. 5127 **Teileliste** - liste de pièces - partlist

4014 1x  Ø45 mm	1165 1x  Ø4x22mm	5039 8x 	5442 8x  Ø13
1059 8x  Ø3x20mm	4323 1x 	4271 1x 	4095 2x  10x10x13mm
1267 24x  Ø3x16	4562 8x  45 x 15 mm	1096 8x  Ø 4,3	




Mod. 5127 Montageschritte - ordre de montage - assembly instructions

1.





2.





6

erstellt	geändert	geprüft
Datum: 20.10.05	Datum: 18.01.06	Datum:

3.






4.




Mod. 5127 Montageschritte - ordre de montage - assembly instructions

5.




6.





8

erstellt	geändert	geprüft
Datum: 18.10.05	Datum: 12.03.07	Datum:

7.



8.



9

erstellt

geändert


geprüft

Datum: 20.10.05

Datum: 05.12.05

Datum:

9.



4095
2x



10x10x13mm

1058
2x





Ø3x15mm

1267
8x



Ø3x16

10.




1110
1x



Ø6x30mm

1187
1x



90x30x15

1021
1x



Ø4,5x40mm

1048
2x



Ø4x13mm

10

erstellt

geändert


geprüft

Datum: 20.10.05

Datum: 05.12.05

Datum:

11.









1235

4x



M4x8



11

erstellt

geändert

geprüft

Datum: 20.10.05

Datum: 05.12.05

Datum:

Ersatzteil-Direkt Service

(nur für Deutschland - for germany only - seulement pour Allemagne)

Sehr geehrter Kunde,
sollte ein Möbelteil bzw. Beschlagteil fehlen oder beschädigt sein, senden Sie uns den Artikel bitte **nicht** zurück, sondern fordern Sie der Einfachheit halber Ersatz direkt bei **GERMANIA** an.

Tragen Sie Ihren Bedarf in die Tabelle ein und übermitteln Sie uns diese Seite per Post, per Fax, telefonisch oder per e-mail.

Bitte unbedingt die Modellnummer, Dekornummer (siehe Karton) und die entsprechende Teilebezeichnung (siehe Teileliste) angeben.

Mod. Nr.:

Dekor-Nr.:

Möbelteile			
Teil	beschäd.*	fehlt *	Anzahl
Beispiel Z	X		1

Beschlagteile			
Teil	beschäd.*	fehlt *	Anzahl
Beispiel 9137		X	2

* beschädigt oder fehlt bitte ankreuzen

Absender nicht vergessen :

Name:	Strasse u. Nr.:	
PLZ:	Ort :	
Tel.:	Fax:	e-mail:

Unsere Hotline :

Tel. 05252 84939

Fax: 05252 84936

e-mail : service@mygermania.com

GERMANIA - Service - Postfach 1160 D 33189 Schlangen